

小岩消防署管内において (12月26日) 住宅火災による死者が発生しました！

東京消防庁管内における令和元年中の「住宅火災による死者」は、前年より26%も急増し83名(速報値)にのぼりました！そのうち高齢者は53名です。

ストーブ

ストーブの中で最も多い原因は、電気ストーブ！

- ☑ 周囲に燃えやすいものを置かない
- ☑ 外出時、就寝時は必ず消す
- ☑ 石油ストーブ等は必ず消してから給油する
- ☑ ストーブの近くで洗濯物を乾かさない



たばこ

毎年、死者発生原因第1位！

- ☑ 寝たばこは絶対にしない
- ☑ 飲酒→喫煙→うたた寝に注意
- ☑ 吸殻を灰皿にためない
- ☑ 吸殻は水で完全に消してから捨てる
- ☑ 火種を落とさないよう安全な場所で喫煙する



こんろ

住宅火災発生原因第1位 着衣への着火に注意！！

- ☑ 調理中に離れない
- ☑ 周囲に燃えやすいものを置かない
- ☑ 防災製品のエプロンやアームカバーを使用する
- ☑ 火が鍋底からはみ出さないように調節する
- ☑ 安全機能(Siセンサー)付きこんろを使用する



コード

身近に潜む、火災の危険！！

- ☑ 使っていないプラグは抜いておく
- ☑ プラグ、コンセントは定期的に掃除する
- ☑ タップは決められた容量内で使用する
- ☑ 家具などの下敷き、折れ曲がりに注意する
- ☑ 束ねて使用しない



STOP！住宅火災 備えよう！住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は火災を早期に発見し、あなたと家族の大切な命を守るものです。

- 設置場所は 全ての居室・台所・階段です
- ほこりなどを掃除しましょう
- ボタンを押すなど定期的な点検をしましょう
- 設置から10年となる本体の交換時期を確認しましょう

住宅用火災警報器を設置して
火災による被害をなくしましょう！



東京消防庁	小岩消防署	江戸川区鹿骨二丁目42番11号	電話 3677-0119
	篠崎出張所	江戸川区南篠崎町五丁目13番1号	電話 3678-0119
	南小岩出張所	江戸川区南小岩五丁目13番13号	電話 3673-0119
	北小岩出張所	江戸川区北小岩三丁目1番20号	電話 3672-0119