

違反対象物一覧表（荒川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
さくら荒川ハウス	荒川区荒川2-2-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年5月7日	荒川消防署
Nビル・株式会社エヌ・マート本社ビル	荒川区西日暮里6-4-1	防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	共同住宅及び共有部分	平成29年8月25日	荒川消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	共同住宅及び共有部分		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	株式会社エヌ・マート本社ビル		
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	呼水槽の水量不足による機能不良		
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	受信機のある場所相互間の同時通話設備未設置		
		誘導灯不点灯	法17-1	Nビル2階から9階の避難口誘導灯及び株式会社エヌ・マート本社ビル2階、3階の避難口誘導灯		
消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管				

コーポシャロン	荒川区東尾久1-21-6	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成28年7月21日	尾久消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
日暮里駅前ビル	荒川区東日暮里 6-60-9	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年12月22日	荒川消防署
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管(耐圧試験)		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階・8階「原田建設不動産」、4階 「サルサクラブ」、5階「バリの休日」		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「原田建設不動産」の事務室、 5階「バリの休日」シャワー室前室		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	4階「サルサクラブ」		
		避難器具未設置	法17-1	4階「サルサクラブ」		
		避難器具維持不適	法17-1	5階「バリの休日」 避難器具の標識未設置		
		避難器具一動作機能なし	法17-1	5階「バリの休日」		

永楽ビル	荒川区南千住7-28-2	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	平成29年10月3日	荒川消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		誘導灯不点灯	法17-1	2階「南千住インターナショナルプ リスクール」の出入口誘導灯		